

MOOD


Схема складання | Assembly scheme



BLEND

Кутовий | Corner

(2




x3



x8



3



x16

screw 6x60

x4

**Перевернути
(Turn over)**

screw 6x60

x4

